

不適合箇所

不適合箇所登録方法

アップロードされた写真を見て、施工内容に不備があった場合に「不適合」フラグを立て「不適合」箇所を担当者や関連業者に連絡することが可能です。



書類図面管理

/建築進捗履歴/基礎工事

フォルダ削除 フォルダ作成 フォルダ編集
ファイル削除 アップロード ファイルアップロード

基本フォルダ [-]
カスタムフォルダ [-]
建築進捗履歴 [36]
地盤改良工事 [-]
地業工事 [-]
基礎工事 [5]
未指定 [-]
鉄筋工事、型枠
基礎コンクリ
基礎立ち上がり
基礎立ち上りコン
基礎型枠外し
給排水引き込み
敷地内土間コン
建築用足場架設
木工事 [8]

写真に「！」マークが付きます
リスト表示の場合は以下のように表示されます

	基礎配筋3...	1	鉄筋工事、型枠...	適合
	基礎配筋.j...	1	鉄筋工事、型枠...	不適合

更新日時 2022-05-27 17:37:01
作成者
更新者
件名 基礎配筋.jpg
閲覧権限 F : 関連業者②
場所 /建築進捗履歴/基礎工事

ID 0018602079 項目順序 3
ファイル名 型枠.jpg 確認項目 基礎立ち上がり型
サイズ(byte) 648,412 byte
作成日時 2022-05-13 11:16:41 適合性 不適
撮影日時

「閉じる」をクリック

閉じる

使用量 : 50.64MByte ファイル数 : 5

全選択

No. 物件情報 着工日が古い順 建築工程表

管理ID :
物件名 :
施主名 :
住所 :
着工日 :2022-04-08 竣工日 :-----
引渡日 :-----
工程表 :新築(戸建)
工期 :--(--)
メール : 仮発行
担当支店 :
事業者名 :

建築進捗履歴画面にも「！」マークが表示され
不適合箇所があることが分かるようになります

43% 83% 100%

物件情報

タスク

不適合箇所の連絡方法

書類図面管理

/建築進捗履歴/基礎工事

フォルダ削除 フォルダ作成 フォルダ編集
 ファイル削除 アップロード ファイル絞込 絞り条件クリア 一括編集

基本フォルダ [-]
 カスタムフォルダ [-]
 建築進捗履歴 [36]
 地盤改良工事 [-]
 地業工事 [-]
 基礎工事 [5]
 未指定 [-]
 鉄筋工事、型枠
 基礎コンクリー
 基礎立ち上がり
 基礎立ち上りコ
 基礎型枠外し
 給排水引き込み
 敷地内土間コン
 建築用足場架設 [4]
 木工事 [8]

場所	/建築進捗履歴/
	ID 0018602068 ファイル名 基礎配筋.jpg サイズ(byte) 522,243 byte 作成日時 2022-05-13 11:16:16 更新日時 2022-05-27 17:37:01 作成者 更新者 件名 基礎配筋.jpg 閲覧権限 F : 関連業者② 場所 /建築進捗履歴/基礎工事
	ID 0018602079 ファイル名 型枠.jpg サイズ(byte) 648,412 byte 作成日時 2022-05-13 11:16:41 項目順序 3 確認項目 基礎立ち上がり型枠組 適合性 適合 撮影日時 2017-08-22 11:00

項目順序 1
 確認項目 鉄筋工事、型枠工事
 適合性 不適合
 撮影日時 2017-07-18 15:28

使用量 : 50.64MByte ファイル数 : 5

閉じる

連絡する写真をダブルクリック

ファイル情報編集



ID 0018602068
 ファイル名 基礎配筋.jpg
 サイズ 522,243 Byte
 撮影日時 2017-07-18 15:26:49
 作成日時 2022-05-13 11:16:16
 作成者
 更新日時 -----:-----:-----
 更新者
 件名 基礎配筋.jpg
 閲覧権限 F : 関連業者②
 確認項目 鉄筋工事、型枠工事
 施主閲覧 閲覧不可 閲覧可
 適合性 適合 不適合
 改善済画像
 コメント 配筋ピッチがズれている箇所あり。是正をお願いします。|

「メール通知DL」をクリック

閉じる **メール通知DL** ダウンロード 保存

メール送信先選択

標準は物件に割り当てられた担当者が表示されます。

メール送信先にチェックを入れる

「選択」をクリック

2名のメール送信先が選択されています。

中止 選択

メールメモ入力（空でも送信できます）

配筋ピッチの是正依頼をしました。是正および是正完了写真のアップをお願いします。

メール内容を入力し「送信」をクリックで指定した担当者に通知メールが送信されます
※未入力でも送信も可

中止 送信

件名: 【助っ人クラウド】図書ダウンロードメール [タグ追加]

日時: Fri, 27 May 2022 18:14:38

ログインID: [redacted] 様

[redacted] 様より図書ダウンロードの通知が出ております。

メモ: 配筋ピッチの是正依頼をしました。是正および是正完了写真のアップをお願いします。

保存フォルダ名: /建築進捗履歴/基礎工事
 ファイル件名: 基礎配筋.jpg
 ファイル名: 基礎配筋.jpg

確認するには、下記のURLにアクセスしてください。
<https://www.hp-core.net>

 サービス時間は平日、休日、祝日ともに0:00~24:00です。
 ※上記サービス時間内であっても、緊急のメンテナンス等により、
 サービスを停止する場合があります。
 この場合、ホームページなどでお知らせします。

改善済写真の登録方法

書類図面管理

/建築進捗履歴/基礎工事

フォルダ削除 フォルダ作成 フォルダ編集
 ファイル削除 アップロード ファイル転送 転送条件クリア 一括編集 個別編集 ダウンロード

基本フォルダ [-]
 カスタムフォルダ [-]
 建築進捗履歴 [36]
 地盤改良工事 [-]
 地業工事 [-]
 基礎工事 [5]
 未指定 [-]
 鉄筋工事、型枠
 基礎コンクリー
 基礎立ち上がり
 基礎立ち上りコ
 基礎型枠外し
 給排水引き込み
 敷地内土間コン
 建築用足場架設 [4]
 木工事 [8]

場所	/建築進捗履歴/基礎工事	
ID	0018602068	
ファイル名	基礎配筋.jpg	鉄筋工事、型枠工事
サイズ(byte)	522,243 byte	適合性 不適合
作成日時	2022-05-13 11:16:16	撮影日時 2017-07-18 15:28
更新日時	2022-05-27 17:37:01	
作成者		
更新者		
件名	基礎配筋.jpg	
閲覧権限	F : 関連業者②	
場所	/建築進捗履歴/基礎工事	

登録する写真をダブルクリック

使用量 : 50.64MByte ファイル数 : 5

閉じる

ファイル情報編集



ID	0018602068
ファイル名	基礎配筋.jpg
サイズ	522,243 Byte
撮影日時	2017-07-18 15:26:49
作成日時	2022-05-13 11:16:16
作成者	
更新日時	-----:--:--
更新者	

「改善済画像をアップロードをクリックし改善済画像を選択

適合性 適合 不適合

改善済画像

コメント

配筋ピッチがズれている箇所あり。是正をお願いします。!

閉じる メール通知DL ダウンロード 保存

改善済み画像アップロード

No. 1 新規

有効

ファイル名 s_IMG_8678.jpg

サイズ 399987 byte

撮影日時 2022-05-31 10:57:10

登録日時 -----:--:--

件名 s_IMG_8678.jpg

閲覧権限 F : 関連業者② 全てに適用

確認項目 鉄筋工事、型枠工事 全てに適用


施主閲覧 閲覧不可 閲覧可 全てに適用

適合性 改善済 全てに適用

コメント 全てに適用

「決定」をクリック

ファイル情報編集



ID 0018602068

ファイル名 基礎配筋.jpg

サイズ 522,243 Byte

撮影日時 2017-07-18 15:26:49

作成日時 2022-05-13 11:16:16

作成者

更新日時 2022-05-27 17:37:01

更新者

件名 基礎配筋.jpg

閲覧権限 F : 関連業者②

確認項目 鉄筋工事、型枠工事

施主閲覧 閲覧不可 閲覧可

適合性 適合 不適合

サムネ表示 

コメント

改善済写真がサムネ表示されます

改善結果を入力

配筋ピッチがズれている箇所あり。是正をお願いします。
20220513ピッチ是正済みです。

「保存」をクリック

書類画面管理

/建築進捗履歴/基礎工事/鉄筋工事、型枠工事

フォルダ削除 フォルダ作成 フォルダ編集
 ファイル削除 アップロード ファイル転送 既定条件クリア 一括編集 個別編集 ダウンロード

基本フォルダ [-]
 カスタムフォルダ [-]
 建築進捗履歴 [35]
 地盤改良工事 [-]
 地業工事 [-]
 基礎工事 [6]
 未指定 [-]
 鉄筋工事、型
 基礎コンクリ
 基礎立ち上り
 基礎型枠外し
 給排水引き込
 敷地内土間コ
 建築用足場架設
 木工事 [8]
 屋根工事 [6]
 外壁施工 [5]
 給排水工事 [-]
 防水工事 [2]
 断熱工事 [3]
 エアコン工事 [1]

ID	ファイル名	サイズ(byte)	作成日時	更新日時	作成者	更新者	件名	閲覧権限	場所	項目順序	確認項目	適合性	撮影日時	コメント
0018602068	基礎配筋.jpg	522,243 byte	2022-05-13 11:16:16	2022-05-31 11:04:40			基礎配筋.jpg	F : 関連業者②	/建築進捗履歴/基礎工事	1	鉄筋工事、型枠工事	不適合	2017-07-18 15:26:49	配筋ピッチを 修正
0018705838	s_IMG_8678.jpg	399,987 byte	2022-05-31 11:04:40	----- --:--:--			s_IMG_8678.jpg	F : 関連業者②	/建築進捗履歴/基礎工事	1	鉄筋工事、型枠工事	改善済	2022-05-31 11:02:29	

改善前の写真に「レ」が入り、その下に「改善済」写真が表示されます

使用量 : 50.64MByte ファイル数 : 3

閉じる

改善済箇所の連絡方法

書類画面管理

/建築進捗履歴/基礎工事/鉄筋工事、型枠工事

フォルダ削除 フォルダ作成 フォルダ編集
 ファイル削除 アップロード ファイル転送 検索条件クリア 一括編集 個別編集 ダウンロード

基本フォルダ [-]
 カスタムフォルダ [-]
 建築進捗履歴 [35]
 地盤改良工事 [-]
 地業工事 [-]
 基礎工事 [6]
 未指定 [-]
 鉄筋工事、型
 基礎コンクリ
 基礎立ち上げ
 基礎立ち上りコ
 基礎型枠外し
 給排水引き込
 敷地内土間コ
 建築用足場架設
 木工事 [8]
 屋根工事 [6]
 外壁施工 [5]
 給排水工事 [-]
 防水工事 [2]
 断熱工事 [3]
 エアコン工事 [1]

ID	ファイル名	項目順序	コメント
0018602068	基礎配筋.jpg	1	鉄筋工事、型枠工事 配筋ピッ
	サイズ(byte)		適合性 不適合 是正をお
	作成日時	2022-05-13 11:16:16	撮影日時 2017-07-18 15:26:49 ッチ是正
	更新日時	2022-05-31 11:04:40	
	作成者		
	更新者		
	件名	基礎配筋.jpg	
	閲覧権限	F : 関連業者②	
	場所	/建築進捗履歴/基礎工事	

改善済写真をダブルクリック

ID	ファイル名	項目順序	コメント
0018705838	s_IMG_8678.jpg		鉄筋工事、型枠工事
	サイズ(byte)		適合性 改善済
	作成日時	2022-05-31 11:02:29	撮影日時 2022-05-31 11:02:29
	更新日時	11:04:40	
	作成者		
	更新者		
	件名	s_IMG_8678.jpg	
	閲覧権限	F : 関連業者②	
	場所	/建築進捗履歴/基礎工事	

使用量 : 50.64MByte ファイル数 : 3

閉じる

ファイル情報編集

ID 0018705838
 ファイル名 s_IMG_8678.jpg
 サイズ 399,987 Byte
 撮影日時 2022-05-31 11:02:29
 作成日時 2022-05-31 11:04:40
 作成者
 更新日時
 更新者
 件名 s_IMG_8678.jpg
 閲覧権限 F : 関連業者②
 確認項目 鉄筋工事、型枠工事
 施主閲覧 閲覧不可 閲覧可
 適合性 不適合 改善済
 コメント

「メール通知DL」をクリック

閉じる メール通知DL ダウンロード 保存

メール送信先選択

標準は物件に割り当てられた担当者が表示されます。

担当者 社内ユーザー 関連業者 お気に入り

メール送信先にチェックを入れる

担当者ID	担当者名	担当者区分	関連業者名	部署名	備考
<input type="checkbox"/>					PW:Gmen1234 ☆
<input type="checkbox"/>					PW : Gmen1234 ☆
<input checked="" type="checkbox"/>					☆
<input checked="" type="checkbox"/>					☆
<input type="checkbox"/>	GGG-0000-90008	ガス 太郎	関連業者	ジーンガス	: ☆
<input type="checkbox"/>	GGG-0000-00022	坂場 生麻			

2名のメール送信先が選択されています。

中止 選択

「選択」をクリック

メールメモ入力 (空でも送信できます)

配筋ピッチ改善いたしました。確認をお願いいたします。

メール内容を入力し「送信」をクリックで指定した担当者に通知メールが送信されます
※未入力でも送信も可

中止 送信

件名: 【助っ人クラウド】図書ダウンロードメール [タグ追加]

日時: Tue, 31 May 2022 11:23:01

ログインID: [REDACTED]
様

様より図書ダウンロードの通知が出ております。

メモ: 配筋ピッチ改善いたしました。確認をお願いいたします。

保存フォルダ名: /建築進捗履歴/基礎工事/鉄筋工事、型枠工事
ファイル件名: s_IMG_8678.jpg
ファイル名: s_IMG_8678.jpg

確認するには、下記のURLにアクセスしてください。
<https://www.hp-core.net>

サービス時間は平日、休日、祝日ともに0:00~24:00です。
※上記サービス時間内であっても、緊急のメンテナンス等により、サービスを停止する場合があります。
この場合、ホームページなどでお知らせします。

不適合箇所の検索方法

建築進捗履歴の詳細検索で、改善済み写真がアップロードされていない物件の検索などが可能です。

助っ人クラウド Housing Provider System

困ったときは ?

物件情報検索

検索条件読込 詳細検索

タスク 最近の更新 未読 0件

未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況) 対応中 1件 承認待 1件

No.	管理ID・顧客名	タスク	ステータス	納期	完了予定日
		契約図書作成	承認待	-----	2022-05-20
		契約図書作成	対応中	-----	2022-05-20

「建築進捗履歴」をクリック

建築進捗履歴

No.	管理ID・顧客名	タスク	ステータス	納期	完了予定日
1	0000782016・助入蔵人	見積書	対応中	-----	2022-05-29

ページ: [1]

助っ人クラウド Housing Provider System

写真をアップロードする物件を検索

建築進捗履歴検索

検索条件読込 詳細検索

© Copyright ACADEMEIA All R

建築進捗履歴検索

検索条件読込 詳細検索

物件情報

進捗履歴情報

「進捗履歴情報」を選択

テンプレート適用 あり なし

適用テンプレート名

ファイル添付 あり なし

「未完了」を選択

不適合の改善 完了 未完了

施工閲覧 閲覧可 閲覧不可

適合性 適合 不適合 改善済

進捗バーラベル

画像コメント

「検索」をクリック

リセット 検索

全選択 No. 物件情報 着工日が古い順 建築進捗履歴一覧

管理ID	物件名	地盤改良工事	地盤工事	基礎
1		0%	33%	
2		67%	0%	0%

改善済み写真がアップロードされていない物件が検索されます。
※エクスクラメーションマークが表示されている箇所が、未アップロードになります。

<参考>

建築進捗履歴検索

物件情報 進捗履歴情報

▼進捗履歴情報

テンプレート適用 あり なし

適用テンプレート名

ファイル添付 あり なし

不適合の改善 完了 未完了

施主閲覧 閲覧可 閲覧不可

適合性 適合 不適合 改善済

進捗パラレル

画像コメント

進捗、写真ファイル名

リセット 検索

詳細検索の「適合性」は、改善済み写真のアップロード有無に関わらず、適合状況で検索する項目です。
例：不適合となった写真が入っている物件全件を検索したい。等